



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_627104\_03  
**LOKASI** : TN SEBANGAU 3  
**KECAMATAN** : SABANGAU  
**KABUPATEN** : KOTA PALANGKARAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
09:00:02	0.8	0.8	0.81	84.8	84.8	84.8	0	0	0	AMAN
14:00:02	0.79	0.79	0.79	84.4	84.4	84.4	0	0	0	AMAN
15:20:03	0.78	0.78	0.78	84.4	84.4	84.4	0	0	0	AMAN
16:30:01	0.78	0.78	0.78	84.4	84.4	84.4	0	0	0	AMAN
18:40:02	0.77	0.77	0.77	84.4	84.4	84.4	0	0	0	AMAN