



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140613_01

LOKASI : SONTANG 1

KECAMATAN : BONAI DARUSSALAM

KABUPATEN : ROKAN HULU

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
22:30:00	-0.5	-0.5	-0.5	59.4	59.4	59.4	0	0	0	BAHAYA