



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140416_01

LOKASI : SUMBER MAKMUR JAYA

KECAMATAN : TELUK BELENGKONG

KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-1.4	-1.41	-1.4	25.1	25.1	25.1	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-1.4	-1.41	-1.4	25.13	25.1	25.2	0	0	0	BAHAYA
02:10:02	-1.4	-1.41	-1.4	25.14	24.9	25.2	0	0	0	BAHAYA
03:00:05	-1.4	-1.41	-1.4	24.95	24.9	25.2	0	0	0	BAHAYA
05:00:59	-1.4	-1.4	-1.4	25.3	25.3	25.3	0	0	0	BAHAYA
11:30:05	-1.41	-1.41	-1.41	24.9	24.8	25.1	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-1.41	-1.41	-1.41	24.97	24.7	25.1	0	0	0	BAHAYA
13:00:00	-1.41	-1.41	-1.4	24.98	24.9	25.3	0	0	0	BAHAYA
14:00:03	-1.4	-1.41	-1.4	25	24.9	25.3	0	0	0	BAHAYA
15:00:13	-1.4	-1.41	-1.4	24.98	24.6	25.7	0	0	0	BAHAYA
16:00:06	-1.41	-1.42	-1.4	24.95	24.9	25.2	0	0	0	BAHAYA
17:00:06	-1.41	-1.42	-1.4	24.6	24.6	24.6	0	0	0	BAHAYA
18:00:06	-1.41	-1.41	-1.41	24.68	24.6	24.7	0	0	0	BAHAYA
19:10:00	-1.41	-1.41	-1.41	24.68	24.6	24.9	1.8	0	1.4	BAHAYA
20:00:00	-1.41	-1.42	-1.41	24.7	24.7	24.7	0	0	0	BAHAYA
21:00:05	-1.41	-1.42	-1.41	24.83	24.7	25.1	0	0	0	BAHAYA
22:00:05	-1.41	-1.42	-1.41	24.92	24.8	25.2	0	0	0	BAHAYA
23:10:15	-1.41	-1.41	-1.41	24.9	24.9	24.9	0	0	0	BAHAYA