



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : OKI2  
**LOKASI** : SIMPANG TIGA  
**KECAMATAN** : TULUNG SELAPAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.01	-3.54	-0.14	20.99	10.76	65.59	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-3.6	-3.56	-3.64	11.33	10.82	12.12	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-3.64	-3.58	-3.66	10.8	10.44	11.57	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-3.61	-3.55	-3.63	11.44	10.82	13.3	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-3.62	-3.62	-3.63	11.05	10.95	11.2	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-3.64	-3.63	-3.66	10.76	10.57	11.01	0	0	0	BAHAYA
06:10:00	-3.61	-3.59	-3.66	11.13	10.57	11.57	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-3.47	-3.26	-3.6	14.86	11.38	21.84	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-3.51	-3.34	-3.56	15.26	13.24	19.71	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-3.63	-3.56	-3.66	10.72	10.12	12.48	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-3.66	-3.65	-3.66	9.97	10.06	10	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-3.02	-3.57	0.04	11.27	10.19	9.8	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	0.05	0.04	0.05	24.79	14.39	71.11	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.05	0.05	0.05	32.64	14.72	67.39	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.05	0.05	0.05	15.54	15.54	15.54	0	0	0	AMAN