



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160205\_01  
**LOKASI** : KEDATON (DEMPLOT)  
**KECAMATAN** : KOTA KAYU AGUNG  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 11 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
13:30:04	1.09	1.08	1.1	71.77	71.6	71.9	0	0	0	AMAN
14:00:05	1.1	1.09	1.1	71.87	71.4	72.2	0	0	0	AMAN
15:00:00	1.09	1.07	1.09	72.65	71.4	73.2	0	0	0	AMAN
16:00:04	1.08	1.08	1.09	72.65	72.6	72.9	0	0	0	AMAN
17:00:02	1.08	1.08	1.08	72.7	72.6	73.2	0	0	0	AMAN
18:00:02	1.08	1.07	1.08	72.66	72.6	72.9	0	0	0	AMAN
19:00:03	1.07	1.07	1.07	73.2	73.2	73.2	0	0	0	AMAN
20:00:00	1.07	1.06	1.07	73.2	73.2	73.2	0	0	0	AMAN
21:00:01	1.06	1.06	1.07	73.2	73.2	73.2	0	0	0	AMAN
22:00:03	1.06	1.06	1.06	73.2	73.2	73.2	0	0	0	AMAN
23:00:03	1.06	1.06	1.06	73.2	73.2	73.2	0	0	0	AMAN