



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : LUMPUR2
LOKASI : PS1-SEBOKOR, PADANG SUGIHAN
KECAMATAN : AIR SUGIHAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 19 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.04	0.04	0.04	117.64	117.63	117.72	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.04	0.04	0.04	117.61	117.44	117.72	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.04	0.04	0.04	117.53	117.44	117.63	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.04	0.04	0.04	117.61	117.54	117.63	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.04	0.04	0.04	117.6	117.54	117.63	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.04	0.04	0.04	117.63	117.63	117.63	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.04	0.04	0.04	117.6	117.54	117.63	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.04	0.04	0.04	117.58	117.54	117.63	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.04	0.04	0.04	117.65	117.54	117.72	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.04	0.04	0.04	117.64	117.63	117.72	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.04	0.04	0.04	117.71	117.54	118.01	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.04	0.04	0.04	118.2	117.63	118.49	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.04	0.04	0.04	118.2	118.01	118.39	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.04	0.04	0.05	117.61	116.88	118.2	0	0	0	AMAN