



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621107\_06  
**LOKASI** : JABIREN 2  
**KECAMATAN** : JABIREN RAYA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:28	-0.4	-0.4	-0.4	59.3	59.3	59.3	0	0	0	SIAGA
01:40:09	-0.4	-0.41	-0.4	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
02:40:18	-0.4	-0.4	-0.4	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
03:00:38	-0.4	-0.41	-0.4	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
04:20:21	-0.4	-0.41	-0.4	59.6	59.5	59.7	0	0	0	SIAGA
06:20:13	-0.4	-0.41	-0.4	59.2	59.2	59.2	0	0	0	SIAGA
07:10:08	-0.4	-0.41	-0.4	59.1	58.9	59.2	0	0	0	SIAGA
08:20:40	-0.41	-0.41	-0.4	58.78	58.5	59	0	0	0	BAHAYA
09:10:09	-0.41	-0.41	-0.41	58.8	58.7	58.9	0	0	0	BAHAYA
10:10:07	-0.41	-0.41	-0.4	58.55	58.4	58.9	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.41	-0.41	-0.41	58.27	58.2	58.3	0	0	0	BAHAYA
12:00:29	-0.41	-0.42	-0.41	57.84	57.8	58	0	0	0	BAHAYA
13:00:05	-0.41	-0.42	-0.41	57.95	57.8	58.1	0	0	0	BAHAYA
14:00:04	-0.41	-0.42	-0.41	58.17	57.8	58.4	0.8	0	0.4	BAHAYA
15:00:00	-0.41	-0.41	-0.41	58.47	58.3	58.6	0.4	0	0.2	BAHAYA