



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG2
LOKASI : PULAI GADING
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.13	0.13	0.14	102.18	102.09	102.22	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.14	0.14	0.14	102.28	102.22	102.36	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.14	0.14	0.14	102.37	102.29	102.43	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.14	0.14	0.14	102.52	102.5	102.56	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.14	0.14	0.14	102.69	102.63	102.77	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.13	0.13	0.14	102.78	102.77	102.84	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.13	0.13	0.13	102.84	102.84	102.84	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.13	0.13	0.13	102.9	102.84	102.91	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.13	0.13	0.14	102.78	102.7	102.84	0	0	0	AMAN
09:20:00	0.14	0.14	0.14	102.38	102.22	102.63	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.14	0.14	0.14	101.65	101.22	102.02	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.14	0.14	0.14	101.08	100.95	101.15	0	0	0	AMAN