



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621103\_06  
**LOKASI** : BUKIT LITI 3  
**KECAMATAN** : KAHAYAN TENGAH  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
17:10:03	0.03	0.03	0.03	66.5	66.5	66.5	0.2	0.2	0.2	AMAN
18:00:01	0.03	0.03	0.03	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN
19:00:02	0.03	0.03	0.03	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN
20:00:03	0.02	0.02	0.03	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN
21:00:01	0.02	0.02	0.03	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN
22:10:02	0.02	0.02	0.03	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN
23:00:01	0.02	0.02	0.03	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN