



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 26 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:20:02	-0.5	-0.5	-0.5	10.83	10.7	10.9	0	0	0	BAHAYA
03:10:16	-0.5	-0.5	-0.5	10.9	10.9	10.9	0	0	0	BAHAYA
04:20:09	-0.5	-0.5	-0.5	10.5	10.4	10.6	0	0	0	BAHAYA
05:10:13	-0.5	-0.51	-0.5	10.67	10.6	10.8	0	0	0	BAHAYA
08:10:33	-0.53	-0.53	-0.53	10.3	10.3	10.3	0	0	0	BAHAYA
09:40:12	-0.5	-0.5	-0.5	10.3	10.3	10.3	0	0	0	BAHAYA
10:50:38	-0.5	-0.5	-0.5	10.4	10.4	10.4	0	0	0	BAHAYA
11:20:26	-0.5	-0.51	-0.5	10.28	10.1	10.4	0	0	0	BAHAYA
12:10:06	-0.5	-0.5	-0.5	10.13	10	10.3	0	0	0	BAHAYA
13:30:32	-0.5	-0.5	-0.5	10.1	10.1	10.1	0	0	0	BAHAYA
14:00:22	-0.5	-0.5	-0.5	10	10.1	9.9	0	0	0	BAHAYA
16:40:00	-0.49	-0.49	-0.49	9.8	9.8	9.8	0	0	0	BAHAYA
17:10:43	-0.49	-0.5	-0.49	10	10	10	0	0	0	BAHAYA
18:50:55	-0.5	-0.5	-0.5	9.9	9.9	9.9	0	0	0	BAHAYA
21:10:02	-0.5	-0.5	-0.5	9.48	9.3	9.8	0	0	0	BAHAYA
22:00:25	-0.5	-0.5	-0.5	9.5	9.5	9.5	0	0	0	BAHAYA
23:00:01	-0.5	-0.5	-0.5	9.5	9.5	9.5	0	0	0	BAHAYA