



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : SELEH1
LOKASI : PT1-PEDAMARAN TIMUR
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.18 | 10.12 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 10.16 | 10.06 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -4.53 | -4.52 | -4.53 | 9.9 | 10.06 | 10 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |