



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160224\_01  
**LOKASI** : CINTA JAYA 1  
**KECAMATAN** : PEDAMARAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	-0.22	-0.22	-0.21	89	89	89	0	0	0	SIAGA
01:00:08	-0.22	-0.23	-0.22	88.9	88.9	88.9	0	0	0	SIAGA
02:00:04	-0.22	-0.22	-0.22	88.9	88.9	88.9	0	0	0	SIAGA
03:00:06	-0.22	-0.23	-0.22	88.84	88.8	88.9	0	0	0	SIAGA
05:00:12	-0.23	-0.23	-0.23	88.7	88.7	88.7	0	0	0	SIAGA
12:00:12	-0.23	-0.24	-0.23	89	88.7	89.2	0	0	0	SIAGA
13:50:04	-0.24	-0.24	-0.24	89.2	89.2	89.2	0	0	0	SIAGA
14:00:17	-0.23	-0.23	-0.23	88.78	88.7	88.8	0	0	0	SIAGA
15:00:35	-0.23	-0.24	-0.23	88.86	88.8	88.9	0	0	0	SIAGA
17:20:06	-0.24	-0.24	-0.24	88.45	88.4	88.5	0	0	0	SIAGA
18:00:12	-0.24	-0.25	-0.23	88.47	88.4	88.5	0	0	0	SIAGA
19:10:01	-0.24	-0.24	-0.24	88.5	88.5	88.5	0	0	0	SIAGA
20:30:49	-0.24	-0.24	-0.24	88.5	88.5	88.5	0	0	0	SIAGA
21:00:14	-0.24	-0.24	-0.24	88.57	88.5	88.9	0	0	0	SIAGA
22:00:05	-0.24	-0.25	-0.24	88.3	87.9	88.9	0	0	0	SIAGA
23:00:01	-0.24	-0.24	-0.24	88.1	87.9	88.3	0	0	0	SIAGA