



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_627104\_03  
**LOKASI** : TN SEBANGAU 3  
**KECAMATAN** : SABANGAU  
**KABUPATEN** : KOTA PALANGKARAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 25 DESEMBER 2018

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:10:08	0.61	0.61	0.61	91.1	91.1	91.1	0	0	0	AMAN
03:10:03	0.61	0.61	0.61	91.1	91.1	91.1	0	0	0	AMAN
04:40:04	0.61	0.61	0.61	91.1	91.1	91.1	0	0	0	AMAN
05:30:07	0.61	0.61	0.61	91.1	91.1	91.1	0	0	0	AMAN