



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_140509\_03

LOKASI : PULAU MUDA 2

KECAMATAN : TELUK MERANTI

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.53	-0.54	-0.53	13.7	13.7	13.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.53	-0.54	-0.53	13.7	13.7	13.7	0	0	0	BAHAYA
02:00:01	-0.53	-0.53	-0.53	13.63	13.5	13.7	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.53	-0.54	-0.53	13.58	13.5	13.7	0	0	0	BAHAYA
11:30:02	-0.54	-0.54	-0.54	13.47	13.4	13.6	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-0.54	-0.54	-0.54	13.38	13.3	13.5	0	0	0	BAHAYA
13:00:00	-0.54	-0.54	-0.54	13.35	13.1	13.6	0	0	0	BAHAYA
14:00:00	-0.54	-0.54	-0.53	13.3	13.1	13.4	0	0	0	BAHAYA
15:00:03	-0.54	-0.54	-0.54	13.3	13.2	13.4	0	0	0	BAHAYA
16:00:00	-0.54	-0.54	-0.54	13.3	13.3	13.3	0	0	0	BAHAYA
17:00:03	-0.54	-0.55	-0.54	13.15	13.1	13.3	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-0.54	-0.54	-0.54	13.2	13.1	13.3	0	0	0	BAHAYA
19:10:02	-0.54	-0.54	-0.54	13.2	13.2	13.2	0	0	0	BAHAYA
20:00:03	-0.54	-0.54	-0.54	13.13	13	13.2	0	0	0	BAHAYA
21:10:01	-0.54	-0.54	-0.54	13.06	13	13.1	0	0	0	BAHAYA
22:00:00	-0.54	-0.55	-0.54	13	12.9	13.1	0	0	0	BAHAYA
23:00:03	-0.55	-0.55	-0.54	13	13	13	0	0	0	BAHAYA