



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_150709\_01  
**LOKASI** : SUNGAI BERAS  
**KECAMATAN** : MENDAHARA ULU  
**KABUPATEN** : TANJUNG JABUNG TIMUR  
**PROVINSI** : JAMBI  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 30 JANUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:04	-0.1	-0.1	-0.1	80.4	80.4	80.4	0	0	0	SIAGA
01:00:04	-0.09	-0.09	-0.09	80.78	80.4	81.1	0	0	0	SIAGA
02:10:03	-0.09	-0.09	-0.09	81	80.8	81.2	0	0	0	SIAGA
03:10:04	-0.1	-0.1	-0.1	80.8	80.8	80.8	0	0	0	SIAGA
04:40:03	-0.11	-0.11	-0.11	81.2	81.2	81.2	0	0	0	SIAGA
05:10:01	-0.11	-0.11	-0.11	81.2	81.2	81.2	0	0	0	SIAGA
06:00:01	-0.12	-0.13	-0.12	80.95	80.8	81.1	0	0	0	SIAGA
07:00:02	-0.13	-0.13	-0.13	74.68	73.4	75.8	0	0	0	SIAGA
08:00:02	-0.16	-0.16	-0.16	73.4	73.4	73.4	0	0	0	SIAGA