



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_631104_01
LOKASI : MANTIMIN
KECAMATAN : BATU MANDI
KABUPATEN : BALANGAN
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	0.15	0.15	0.15	84.68	84.5	85.3	0	0	0	AMAN
01:00:03	0.15	0.15	0.15	84.9	84.8	85	0	0	0	AMAN
02:00:03	0.15	0.14	0.15	84.85	84.8	84.9	0	0	0	AMAN
03:00:02	0.15	0.14	0.15	85.13	84.8	85.4	0	0	0	AMAN
04:00:05	0.15	0.14	0.15	85.07	84.7	85.2	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.15	0.14	0.15	85.1	85.1	85.1	0	0	0	AMAN
06:00:02	0.15	0.14	0.15	85.05	85	85.3	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.15	0.15	0.15	85.08	84.9	85.3	0	0	0	AMAN
08:00:06	0.14	0.14	0.15	85.05	84.9	85.2	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.14	0.14	0.15	85.42	84.9	85.7	0	0	0	AMAN