



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630805\_02  
**LOKASI** : MAWAR SARI  
**KECAMATAN** : AMUNTAI TENGAH  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI UTARA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
05:20:01	-0.04	-0.04	-0.04	61	61	61	0	0	0	SIAGA
06:40:01	-0.04	-0.04	-0.04	60.9	60.9	60.9	0	0	0	SIAGA
08:20:01	-0.04	-0.04	-0.04	60.8	60.8	60.8	0	0	0	SIAGA
13:50:03	-0.05	-0.05	-0.05	58.2	58.2	58.2	0	0	0	SIAGA
14:00:00	-0.05	-0.05	-0.05	58.3	58.3	58.3	0	0	0	SIAGA
17:00:01	-0.05	-0.05	-0.05	57.67	57.6	57.7	0	0	0	SIAGA
18:10:03	-0.05	-0.05	-0.05	57.6	57.6	57.6	0	0	0	SIAGA