



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01

LOKASI : SUMBER MULYA

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.17	-0.17	-0.17	55.5	55.5	55.5	0	0	0	SIAGA
01:00:02	-0.17	-0.17	-0.17	55.5	55.5	55.5	0	0	0	SIAGA