



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160214\_02  
**LOKASI** : PADANG SUGIHAN 2 (SM)  
**KECAMATAN** : AIR SUGIHAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.12	-0.13	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
01:00:03	-0.12	-0.13	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
02:00:00	-0.12	-0.13	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
04:00:01	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
07:10:01	-0.12	-0.13	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
08:10:03	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
09:20:01	-0.12	-0.13	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
10:00:01	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
11:00:03	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0.8	0	0.8	SIAGA
12:00:01	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0.8	0	0.6	SIAGA
13:40:00	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
14:00:03	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
15:00:03	-0.12	-0.12	-0.12	0	0	0	0	0	0	SIAGA
16:00:01	-0.12	-0.12	-0.12	31.1	0	62.2	0.8	0	0.8	SIAGA
17:20:02	-0.12	-0.12	-0.12	62.15	62.1	62.2	0	0	0	SIAGA
18:00:01	-0.12	-0.12	-0.12	62.2	62.2	62.2	0	0	0	SIAGA
20:00:01	-0.12	-0.12	-0.12	62.26	62.2	62.3	0	0	0	SIAGA
21:20:00	-0.11	-0.12	-0.11	62.13	62	62.2	0	0	0	SIAGA
22:10:03	-0.12	-0.12	-0.12	62.2	62.2	62.2	0	0	0	SIAGA