



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.08	0.07	0.08	8.92	8.81	9.01	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.08	0.07	0.08	9	8.88	9.14	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.07	0.07	0.07	8.94	8.81	9.08	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.05	0.04	0.06	8.9	8.74	9.01	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.05	0.04	0.05	8.89	8.81	9.01	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.05	0.05	0.05	8.86	8.74	8.95	0	0	0	AMAN
06:10:00	0.05	0.05	0.05	9.07	8.81	9.28	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.05	0.05	0.05	9.29	9.01	9.47	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.05	0.05	0.05	9.31	9.21	9.41	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.06	0.06	0.06	9.62	9.41	9.93	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.07	0.07	0.07	9.41	9.41	9.41	0	0	0	AMAN