



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : LUMPUR1
LOKASI : AS1R-RIDING
KECAMATAN : PANGKALAN LAPAM
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.02	9.01	9.08	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.02	9.01	9.08	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.98	8.88	9.01	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.72	8.68	8.81	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.61	8.61	8.61	0	0	0	BAHAYA