



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_140412\_02  
**LOKASI** : SUNGAI GAUNG 2  
**KECAMATAN** : GAUNG  
**KABUPATEN** : INDRAGIRI HILIR  
**PROVINSI** : RIAU  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.61	-0.61	-0.6	35.67	35.5	35.7	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.61	-0.61	-0.61	35.5	35.5	35.5	0	0	0	BAHAYA
02:00:02	-0.61	-0.61	-0.61	35.6	35.4	35.7	0	0	0	BAHAYA
03:10:01	-0.61	-0.61	-0.61	35.7	35.7	35.7	0	0	0	BAHAYA
04:00:04	-0.61	-0.61	-0.61	35.63	35.5	35.7	0	0	0	BAHAYA
05:10:01	-0.61	-0.61	-0.61	35.5	35.5	35.5	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.61	-0.61	-0.61	35.5	35.5	35.5	0	0	0	BAHAYA
07:10:03	-0.61	-0.62	-0.61	35.68	35.4	35.8	0	0	0	BAHAYA
15:40:01	-0.63	-0.63	-0.63	35.6	35.6	35.6	0	0	0	BAHAYA