



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_03
LOKASI : PULAU MUDA 2
KECAMATAN : TELUK MERANTI
KABUPATEN : PELALAWAN
PROVINSI : RIAU
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 04 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
17:30:02	-0.59	-0.59	-0.59	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA
18:00:01	-0.59	-0.59	-0.59	11.3	11.3	11.3	0	0	0	BAHAYA
19:00:00	-0.6	-0.6	-0.59	11.34	11.3	11.5	0	0	0	BAHAYA
20:00:01	-0.6	-0.6	-0.59	11.42	11.3	11.5	0	0	0	BAHAYA
21:00:03	-0.6	-0.6	-0.59	11.48	11.4	11.5	0	0	0	BAHAYA
22:00:00	-0.6	-0.6	-0.59	11.46	11.3	11.5	0	0	0	BAHAYA
23:00:02	-0.59	-0.59	-0.59	11.5	11.5	11.5	0	0	0	BAHAYA