



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_140412\_02  
**LOKASI** : SUNGAI GAUNG 2  
**KECAMATAN** : GAUNG  
**KABUPATEN** : INDRAGIRI HILIR  
**PROVINSI** : RIAU  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 09 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
02:40:02	-0.55	-0.55	-0.55	39.3	39.3	39.3	0	0	0	BAHAYA
03:20:00	-0.56	-0.56	-0.56	39.3	39.3	39.3	0	0	0	BAHAYA
07:50:00	-0.55	-0.55	-0.55	39.1	39.1	39.1	0	0	0	BAHAYA
08:00:03	-0.55	-0.55	-0.55	39.1	39.1	39.1	0	0	0	BAHAYA
22:00:00	-0.56	-0.56	-0.56	38.5	38.5	38.5	0	0	0	BAHAYA