



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG14  
**LOKASI** : KATUNJUNG  
**KECAMATAN** : MANTANGAI  
**KABUPATEN** : KAPUAS  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 07 FEBRUARI 2019

| Jam      | Ground Water Level (meter) |       |       | Soil Moisture (%) |       |       | Curah Hujan (mm) |     |     | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
|          | Rataan                     | Min   | Max   | Rataan            | Min   | Max   | Komposit         | Min | Max |        |
| 00:00:00 | -0.15                      | -0.15 | -0.15 | 67.96             | 67.95 | 67.99 | 0                | 0   | 0   | SIAGA  |
| 01:00:00 | -0.15                      | -0.15 | -0.15 | 67.92             | 67.92 | 67.92 | 0                | 0   | 0   | SIAGA  |
| 02:00:00 | -0.15                      | -0.15 | -0.15 | 67.86             | 67.8  | 67.92 | 3                | 0   | 2   | SIAGA  |
| 03:00:00 | -0.12                      | -0.14 | -0.12 | 67.9              | 67.84 | 67.92 | 16.5             | 0.5 | 7   | SIAGA  |
| 04:00:00 | -0.12                      | -0.12 | -0.12 | 67.81             | 67.76 | 67.84 | 2.5              | 0   | 0.5 | SIAGA  |
| 05:00:00 | -0.12                      | -0.12 | -0.12 | 67.88             | 67.84 | 67.92 | 1                | 0   | 0.5 | SIAGA  |