



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG2  
**LOKASI** : PULAI GADING  
**KECAMATAN** : BAYUNG LENCIR  
**KABUPATEN** : MUSI BANYUASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.14	0.14	0.14	102.54	102.36	102.7	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.14	0.14	0.14	102.76	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.14	0.14	0.14	102.76	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.14	0.14	0.14	102.76	102.63	102.84	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.14	0.14	0.14	102.82	102.77	102.84	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.14	0.14	0.14	102.95	102.84	103.05	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.14	0.14	0.14	103.05	103.05	103.05	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.14	0.14	0.14	103.05	103.05	103.05	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.14	0.14	0.14	103.01	102.91	103.05	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.14	0.14	0.14	102.75	102.63	102.84	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.14	0.14	0.14	102.18	101.75	102.56	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.14	0.14	0.14	101.37	101.15	101.55	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.15	0.15	0.15	101.08	100.89	101.15	0	0	0	AMAN