



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_147205_02

LOKASI : TELUK MAKMUR

KECAMATAN : MEDANG KAMPAI

KABUPATEN : DUMAI

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.75	-0.76	-0.75	27.25	27.1	27.3	0	0	0	BAHAYA
01:00:05	-0.75	-0.76	-0.75	27.3	27.3	27.3	0	0	0	BAHAYA
02:00:06	-0.75	-0.76	-0.75	27.3	27.2	27.5	0	0	0	BAHAYA
03:00:02	-0.75	-0.76	-0.75	27.46	27.3	27.6	0	0	0	BAHAYA
05:00:06	-0.76	-0.76	-0.76	27.6	27.6	27.6	0	0	0	BAHAYA
11:30:03	-0.76	-0.76	-0.76	27.13	26.9	27.3	0	0	0	BAHAYA
12:00:03	-0.76	-0.77	-0.76	26.93	26.5	27.2	0	0	0	BAHAYA
13:00:00	-0.76	-0.77	-0.76	26.67	26.5	26.9	0	0	0	BAHAYA
14:00:01	-0.77	-0.77	-0.76	26.38	26	26.8	0	0	0	BAHAYA
15:00:06	-0.77	-0.77	-0.76	26.23	26.1	26.4	0	0	0	BAHAYA
16:00:05	-0.77	-0.77	-0.77	26.07	26	26.1	0	0	0	BAHAYA
17:00:00	-0.77	-0.77	-0.76	26.1	26.1	26.1	0	0	0	BAHAYA
18:00:02	-0.77	-0.77	-0.76	26.22	26.1	26.4	0	0	0	BAHAYA
19:00:02	-0.77	-0.77	-0.76	26.38	26.2	26.5	0	0	0	BAHAYA
20:00:07	-0.77	-0.77	-0.76	26.27	26.2	26.6	0	0	0	BAHAYA
21:00:00	-0.77	-0.77	-0.76	26.43	26.3	26.6	0	0	0	BAHAYA
22:00:01	-0.77	-0.77	-0.76	26.6	26.6	26.6	0	0	0	BAHAYA
23:00:00	-0.77	-0.77	-0.77	26.6	26.6	26.6	0	0	0	BAHAYA