



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : IJ2
LOKASI : PADURAN SABANGAU
KECAMATAN : SEBANGAU KUALA
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
09:10:00	2171.03	2171.03	2171.03	76.72	76.66	76.78	0	0	0	AMAN
10:00:00	2171.03	2171.03	2171.03	76.74	76.74	76.74	0	0	0	AMAN
11:00:00	2171.03	2171.03	2171.03	76.81	76.78	76.86	0	0	0	AMAN
12:00:00	2171.03	2171.03	2171.03	76.86	76.86	76.86	0	0	0	AMAN