



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160609\_02  
**LOKASI** : MUARA MEDAK 2  
**KECAMATAN** : BAYUNG LENCIR  
**KABUPATEN** : MUSI BANYUASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:13	-0.23	-0.24	-0.23	23.35	23.2	23.5	0	0	0	SIAGA
02:00:23	-0.24	-0.24	-0.24	23	23	23	0	0	0	SIAGA
03:20:02	-0.24	-0.24	-0.24	23.3	23.3	23.3	0	0	0	SIAGA
04:00:47	-0.24	-0.24	-0.24	23	23	23	0	0	0	SIAGA
05:30:00	-0.24	-0.24	-0.24	23	23	23	0	0	0	SIAGA
06:20:03	-0.24	-0.24	-0.24	23.15	23	23.3	0	0	0	SIAGA
07:00:04	-0.25	-0.26	-0.24	23.1	23.1	23.1	0	0	0	SIAGA
13:00:10	-0.25	-0.25	-0.25	22.9	22.9	22.9	0	0	0	SIAGA
15:20:42	-0.25	-0.26	-0.25	22.7	22.7	22.7	0	0	0	SIAGA
16:20:10	-0.26	-0.26	-0.26	22.7	22.7	22.7	0	0	0	SIAGA
17:00:03	-0.26	-0.26	-0.25	22.5	22.5	22.5	0	0	0	SIAGA
18:10:00	-0.26	-0.26	-0.26	22.5	22.5	22.5	0	0	0	SIAGA
19:40:14	-0.26	-0.26	-0.26	22.7	22.7	22.7	0	0	0	SIAGA
20:40:18	-0.26	-0.26	-0.26	22.6	22.6	22.6	0	0	0	SIAGA
21:00:04	-0.27	-0.27	-0.27	22.55	22.5	22.6	0	0	0	SIAGA
22:30:12	-0.27	-0.27	-0.26	22.6	22.5	22.7	0	0	0	SIAGA
23:00:01	-0.27	-0.27	-0.27	22.6	22.6	22.6	0	0	0	SIAGA