



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_160205\_02  
LOKASI : KEDATON  
KECAMATAN : PEDAMARAN  
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI : SUMATERA SELATAN  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	1.34	1.33	1.34	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:06	1.33	1.33	1.34	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:00	1.33	1.33	1.34	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:02	1.33	1.33	1.34	95	95	95	0	0	0	AMAN
04:00:05	1.33	1.33	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:08	1.33	1.33	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:03	1.33	1.33	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:02	1.33	1.33	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:02	1.33	1.32	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:06	1.33	1.33	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:05	1.33	1.33	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:10	1.32	1.32	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:02	1.32	1.32	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:04	1.32	1.32	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:01	1.32	1.32	1.33	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:03	1.32	1.32	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:02	1.32	1.32	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:03	1.32	1.31	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:03	1.31	1.31	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:03	1.31	1.31	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:04	1.31	1.31	1.31	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:03	1.31	1.31	1.32	95	95	95	2.4	0	2	AMAN
22:00:03	1.31	1.31	1.32	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:01	1.31	1.31	1.31	95	95	95	0	0	0	AMAN