



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621105\_01  
**LOKASI** : GOHONG  
**KECAMATAN** : KAHAYAN HILIR  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	0.43	0.43	0.44	93.6	93.4	93.7	0	0	0	AMAN
01:00:02	0.43	0.43	0.43	94.27	94.2	94.3	0	0	0	AMAN
02:00:04	0.43	0.43	0.43	94.2	94.2	94.2	0	0	0	AMAN
03:00:04	0.43	0.43	0.43	94.12	94.1	94.2	0	0	0	AMAN
11:30:02	0.42	0.41	0.42	94.2	94.2	94.2	0	0	0	AMAN
12:00:07	0.42	0.42	0.42	94.27	94.2	94.3	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.42	0.42	0.42	94.47	94.4	94.5	0	0	0	AMAN
14:00:25	0.41	0.41	0.42	93.77	93.6	93.9	0	0	0	AMAN
15:00:07	0.41	0.41	0.41	93.75	93.7	93.8	0	0	0	AMAN
16:00:00	0.41	0.41	0.42	93.82	93.8	93.9	0	0	0	AMAN
17:00:00	0.41	0.41	0.42	93.9	93.9	93.9	0	0	0	AMAN
18:00:06	0.42	0.41	0.42	93.98	93.9	94	0	0	0	AMAN
19:00:07	0.42	0.42	0.43	94	94	94	9.6	0	3.6	AMAN
20:00:07	0.44	0.43	0.45	93.87	93.8	94	8.2	0	3.2	AMAN
21:00:01	0.44	0.44	0.45	93.63	93.5	93.7	0	0	0	AMAN
22:00:03	0.45	0.44	0.45	93.63	93.4	93.8	0	0	0	AMAN
23:00:05	0.45	0.45	0.46	94.25	93.8	94.4	7.6	0	6	AMAN