

## BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : SELEH2

LOKASI : PS2R-PLG PADANG SUGIHAN

KECAMATAN: MUARA PADANG KABUPATEN: BANYU ASIN

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL: JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (°/ <sub>o</sub> )			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	Status
00:00:00	0.08	0.08	0.08	102.76	102.7	102.84	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.08	0.08	0.08	102.58	102.09	102.98	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.08	0.08	0.08	103.03	102.77	103.39	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.08	0.08	0.08	102.51	102.22	102.77	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.08	0.07	0.08	102.35	102.16	102.77	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.08	0.07	0.08	102.51	102.22	102.77	12.5	0	10	AMAN
06:00:00	0.09	0.08	0.1	103.01	102.7	103.32	16.5	0	8	AMAN
07:00:00	0.1	0.1	0.1	103.45	103.32	103.81	3.5	0.5	1	AMAN
08:00:00	0.11	0.1	0.11	102.77	102.36	102.98	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.11	0.11	0.11	103.56	102.77	104.1	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.11	0.11	0.11	103.11	102.91	103.32	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.11	0.11	0.11	103.5	103.18	103.6	0	0	0	AMAN

http://sipalaga.brg.go.id