



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_611203_02
LOKASI : SIMPANG KANAN 2
KECAMATAN : SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:31	-0.57	-0.57	-0.56	11.38	11.1	11.6	0	0	0	BAHAYA
01:10:19	-0.56	-0.56	-0.56	11.25	11.1	11.4	0	0	0	BAHAYA
02:20:02	-0.57	-0.57	-0.56	11.25	11	11.5	0	0	0	BAHAYA
04:50:02	-0.56	-0.56	-0.56	11.2	11.2	11.2	0	0	0	BAHAYA
07:40:07	-0.57	-0.57	-0.57	11.1	11.1	11.1	0	0	0	BAHAYA
08:00:48	-0.57	-0.57	-0.57	10.96	10.6	11.1	0	0	0	BAHAYA
10:00:25	-0.57	-0.59	-0.56	10.97	10.7	11.2	0	0	0	BAHAYA
11:10:29	-0.56	-0.56	-0.56	11.3	11.3	11.3	0	0	0	BAHAYA
12:50:15	-0.56	-0.56	-0.56	11.2	11.2	11.2	0	0	0	BAHAYA
13:20:20	-0.56	-0.56	-0.56	11.1	11	11.2	0	0	0	BAHAYA
14:30:49	-0.56	-0.56	-0.56	10.87	10.7	11	0.8	0	0.8	BAHAYA
16:10:10	-0.56	-0.56	-0.56	11.07	11	11.1	0	0	0	BAHAYA
17:00:02	-0.56	-0.56	-0.56	11.1	11.1	11.1	0	0	0	BAHAYA
18:00:06	-0.56	-0.56	-0.56	11.1	11.1	11.1	0	0	0	BAHAYA
19:00:18	-0.56	-0.56	-0.56	11	10.8	11.2	0	0	0	BAHAYA
20:00:01	-0.56	-0.56	-0.56	11	11	11	0	0	0	BAHAYA
21:00:03	-0.56	-0.57	-0.56	11	11	11	0	0	0	BAHAYA
22:20:34	-0.56	-0.56	-0.56	11.03	10.9	11.1	0	0	0	BAHAYA