



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02
LOKASI : KEDATON
KECAMATAN : PEDAMARAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 19 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	1.2	1.19	1.21	95	95	95	9.6	0	4	AMAN
01:00:05	1.21	1.21	1.22	95	95	95	0.2	0	0.2	AMAN
02:00:04	1.22	1.22	1.23	95	95	95	1.8	0	0.4	AMAN
03:00:04	1.22	1.22	1.23	95	95	95	0.2	0	0.2	AMAN
04:00:01	1.23	1.23	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
05:00:05	1.23	1.23	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
06:00:00	1.24	1.23	1.24	95	95	95	0	0	0	AMAN
07:00:05	1.24	1.24	1.25	95	95	95	0	0	0	AMAN
08:00:04	1.25	1.24	1.25	95	95	95	0	0	0	AMAN
09:00:03	1.25	1.25	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
10:00:01	1.25	1.25	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:00:05	1.26	1.26	1.26	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:05	1.26	1.26	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:05	1.27	1.27	1.27	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:00	1.27	1.27	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:06	1.27	1.27	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:00	1.28	1.27	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:06	1.28	1.28	1.28	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:06	1.29	1.28	1.29	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:06	1.29	1.29	1.29	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:01	1.29	1.29	1.29	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:01	1.29	1.29	1.3	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:05	1.3	1.3	1.3	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:06	1.31	1.3	1.32	95	95	95	11.4	0	5.8	AMAN