



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_140801\_01

LOKASI : KAMPUNG REMPAK

KECAMATAN : SIAK

KABUPATEN : SIAK

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.79	-0.79	-0.79	2.8	2.8	2.8	0	0	0	BAHAYA
01:00:02	-0.85	-1.28	-0.78	3.14	2.8	4.9	0	0	0	BAHAYA
02:00:03	-0.86	-1.28	-0.78	3.16	2.8	5	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.78	-0.79	-0.78	2.88	2.8	2.9	0	0	0	BAHAYA
05:00:03	-0.78	-0.78	-0.78	2.9	2.9	2.9	0	0	0	BAHAYA
11:30:03	-0.79	-0.79	-0.78	2.77	2.6	2.9	0	0	0	BAHAYA
12:00:01	-0.86	-1.28	-0.79	3.07	2.3	4.9	0	0	0	BAHAYA
13:00:00	-0.86	-1.28	-0.79	3.04	2.6	4.9	0	0	0	BAHAYA
14:10:02	-0.95	-1.28	-0.79	3.45	2.6	4.9	0	0	0	BAHAYA
15:00:00	-1.01	-1.29	-0.79	3.69	2.6	5.1	0.8	0	0.8	BAHAYA
16:00:02	-0.91	-1.28	-0.78	3.2	2.5	5	0	0	0	BAHAYA
17:00:01	-0.87	-1.28	-0.79	3.18	2.5	5	0	0	0	BAHAYA
18:00:02	-0.79	-0.79	-0.79	2.85	2.8	2.9	0	0	0	BAHAYA
19:00:00	-0.79	-0.79	-0.79	2.8	2.8	2.8	0	0	0	BAHAYA
20:00:03	-0.79	-0.79	-0.79	2.8	2.8	2.8	0	0	0	BAHAYA
21:00:03	-0.79	-0.79	-0.79	2.76	2.7	2.8	0	0	0	BAHAYA
22:00:00	-0.79	-0.79	-0.79	2.68	2.6	2.7	0	0	0	BAHAYA
23:00:02	-0.79	-0.8	-0.79	2.63	2.6	2.7	0	0	0	BAHAYA