



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_01
LOKASI : KUALA SEPANDUK
KECAMATAN : TELUK MERANTI
KABUPATEN : PELALAWAN
PROVINSI : RIAU
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-1.21	-1.21	-1.2	16.3	16.3	16.3	0	0	0	BAHAYA
01:10:34	-1.2	-1.21	-1.2	16.3	16.3	16.3	0	0	0	BAHAYA
02:00:48	-1.21	-1.22	-1.2	16.33	16.1	16.4	0	0	0	BAHAYA
03:00:05	-1.21	-1.21	-1.2	16.16	16.1	16.4	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-1.2	-1.21	-1.2	16.15	16.1	16.2	0	0	0	BAHAYA
05:00:05	-1.2	-1.21	-1.2	16.2	16.2	16.2	0	0	0	BAHAYA
06:00:06	-1.21	-1.22	-1.21	16.2	16.2	16.2	0	0	0	BAHAYA
07:00:06	-1.21	-1.21	-1.21	16.13	15.8	16.2	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-1.21	-1.21	-1.2	16.02	15.9	16.2	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-1.21	-1.22	-1.21	15.9	15.9	15.9	0	0	0	BAHAYA
10:00:49	-1.21	-1.21	-1.21	15.9	15.9	15.9	0	0	0	BAHAYA
11:00:01	-1.21	-1.22	-1.21	15.93	15.9	16	0	0	0	BAHAYA
12:10:05	-1.21	-1.21	-1.21	16	16	16	0	0	0	BAHAYA
13:00:05	-1.22	-1.22	-1.21	16	16	16	0	0	0	BAHAYA
14:00:08	-1.22	-1.22	-1.21	15.9	15.7	16	0	0	0	BAHAYA
15:00:02	-1.22	-1.22	-1.21	15.88	15.8	16.1	0	0	0	BAHAYA
16:00:02	-1.21	-1.21	-1.21	15.9	15.8	16.1	0	0	0	BAHAYA
17:00:04	-1.22	-1.22	-1.22	15.85	15.8	16.1	0	0	0	BAHAYA
18:00:03	-1.22	-1.22	-1.21	15.82	15.8	15.9	0	0	0	BAHAYA
19:00:01	-1.21	-1.22	-1.21	15.7	15.5	15.9	0	0	0	BAHAYA
20:00:07	-1.21	-1.22	-1.21	15.58	15.5	15.8	0	0	0	BAHAYA
21:00:05	-1.21	-1.22	-1.21	15.68	15.5	15.8	0	0	0	BAHAYA
22:00:06	-1.21	-1.22	-1.21	15.55	15.5	15.6	0	0	0	BAHAYA
23:00:06	-1.22	-1.22	-1.22	15.6	15.6	15.6	0	0	0	BAHAYA