



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_610207_02
LOKASI : SUNGAI RASAU
KECAMATAN : SUNGAI PINYUH
KABUPATEN : MEMPAWAH
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.4	-0.41	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
01:00:05	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
02:00:05	-0.4	-0.41	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
04:00:06	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
05:00:01	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0.2	0	0.2	SIAGA
06:00:07	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
07:00:03	-0.4	-0.41	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
08:00:00	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
09:00:02	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
10:00:07	-0.4	-0.4	-0.39	1.63	1.6	1.7	0	0	0	SIAGA
11:00:04	-0.4	-0.4	-0.4	1.63	1.6	1.7	0	0	0	SIAGA
12:00:04	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
13:00:07	-0.4	-0.4	-0.4	1.62	1.6	1.7	0	0	0	SIAGA
14:00:07	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
15:00:07	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
16:00:01	-0.4	-0.4	-0.4	1.62	1.6	1.7	0	0	0	SIAGA
17:00:06	-0.4	-0.4	-0.4	1.62	1.6	1.7	0	0	0	SIAGA
18:00:00	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
19:00:03	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
20:00:08	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
21:00:07	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
22:00:07	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA
23:00:06	-0.4	-0.41	-0.4	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SIAGA