



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG2

LOKASI : PULAI GADING

KECAMATAN : BAYUNG LENCIR

KABUPATEN : MUSI BANYUASIN

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|------|------|-------------------|--------|--------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 101.16 | 101.15 | 101.22 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 01:00:00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 101.27 | 101.15 | 101.42 | 26 | 0 | 6.5 | AMAN |
| 02:00:00 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 101.57 | 101.48 | 101.62 | 16.5 | 0.5 | 8 | AMAN |
| 03:00:00 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 101.52 | 101.48 | 101.55 | 2 | 0 | 0.5 | AMAN |
| 04:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 101.42 | 101.35 | 101.48 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 05:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 101.33 | 101.28 | 101.42 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 06:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 101.32 | 101.28 | 101.35 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 07:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 101.35 | 101.28 | 101.42 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 08:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 101.25 | 101.15 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 09:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 101.14 | 101.08 | 101.15 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 10:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 101.13 | 101.08 | 101.15 | 7 | 0 | 3 | AMAN |
| 11:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 101.13 | 101.08 | 101.15 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 12:00:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | 0 | 0 | 0 | AMAN |