



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2
LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.05	0.05	0.05	8.87	8.74	9.01	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.05	0.04	0.05	8.94	8.68	9.21	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.03	0.03	0.04	9	8.74	9.14	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.03	0.03	0.04	9.02	8.41	9.54	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.03	0.03	0.03	9.11	8.88	9.34	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.03	0.03	0.03	24.43	11.14	9.14	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.03	0.03	0.03	11	10.63	11.26	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.03	0.03	0.03	11.06	10.89	11.32	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.04	0.03	0.04	10.97	10.32	11.51	0	0	0	AMAN
09:20:00	0.04	0.04	0.05	10.96	10.7	11.2	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.05	0.05	0.05	10.95	10.76	11.2	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.06	0.05	0.06	11.07	10.89	11.38	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.07	0.07	0.07	11.09	10.95	11.45	1	0	0.5	AMAN
13:00:00	0.08	0.07	0.08	11.19	10.95	11.45	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.07	0.07	0.07	11.14	11.14	11.14	0	0	0	AMAN