



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : LUMPUR2  
**LOKASI** : PS1-SEBOKOR, PADANG SUGIHAN  
**KECAMATAN** : AIR SUGIHAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 16 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.02	0.02	0.02	134.48	133.95	134.97	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.02	0.02	0.02	133.91	133.08	134.46	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.02	0.02	0.02	134.48	134.08	134.97	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.02	0.02	0.02	134.08	133.32	134.84	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.02	0.02	0.02	134.78	134.2	135.74	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.02	0.02	0.02	134.84	134.46	135.35	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.02	0.02	0.02	133.99	133.2	134.46	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.02	0.02	0.02	135.25	134.2	136	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.02	0.02	0.02	136.11	134.97	137.05	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.02	0.02	0.02	135.38	134.84	136.26	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.02	0.02	0.02	134.73	134.08	135.48	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.02	0.02	0.02	136.13	136.13	136.13	0	0	0	AMAN