



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG2
LOKASI : PULAI GADING
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -1.54 | -1.7 | -1.26 | 93.33 | 100.82 | 94.49 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -1.85 | -2.25 | -1.59 | 85.9 | 77.51 | 92.13 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -3.87 | -4.16 | -2.32 | 67.95 | 63.22 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -4.2 | -4.16 | -4.26 | 64.48 | 59.97 | 72.04 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -4.2 | -4.17 | -4.23 | 60.06 | 58.56 | 61.39 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -4.21 | -4.18 | -4.25 | 59.88 | 59.6 | 60.15 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -4.33 | -4.2 | -4.44 | 65.37 | 60.15 | 75.65 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -4.44 | -4.44 | -4.46 | 74.82 | 73.28 | 76.21 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -4.45 | -4.44 | -4.47 | 74.27 | 72.04 | 76.13 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -4.5 | -4.46 | -4.53 | 72.89 | 69.35 | 76.21 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 74.63 | 73.32 | 75.81 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -4.53 | -4.53 | -4.53 | 73.56 | 73.56 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |