



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_02

LOKASI : PULAU MUDA 1

KECAMATAN : TELUK MERANTI

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:07	-0.51	-0.52	-0.51	28.5	28.5	28.5	0	0	0	BAHAYA
02:00:07	-0.51	-0.51	-0.51	28.37	28.3	28.5	0	0	0	BAHAYA
03:00:04	-0.51	-0.51	-0.51	28.33	28.3	28.5	0	0	0	BAHAYA
04:00:01	-0.51	-0.52	-0.51	28.37	28.3	28.5	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.51	-0.51	-0.51	28.48	28.3	28.6	0	0	0	BAHAYA
06:00:02	-0.51	-0.51	-0.51	28.5	28.5	28.5	0	0	0	BAHAYA
08:00:05	-0.51	-0.51	-0.51	28.5	28.5	28.5	0	0	0	BAHAYA
09:00:01	-0.51	-0.51	-0.51	28.43	28.1	28.5	0	0	0	BAHAYA
10:00:03	-0.52	-0.52	-0.51	28.52	28.5	28.6	0	0	0	BAHAYA
11:00:03	-0.52	-0.52	-0.51	28.58	28.5	28.6	0	0	0	BAHAYA
12:00:04	-0.52	-0.52	-0.51	28.35	28.3	28.5	0	0	0	BAHAYA
13:50:04	-0.52	-0.52	-0.52	28.2	28.2	28.2	0	0	0	BAHAYA
14:00:05	-0.52	-0.53	-0.52	28.25	28.2	28.3	0	0	0	BAHAYA
15:00:02	-0.52	-0.53	-0.52	28.12	27.9	28.4	0	0	0	BAHAYA
16:00:07	-0.52	-0.53	-0.52	28.07	27.9	28.2	0	0	0	BAHAYA
17:00:01	-0.52	-0.53	-0.52	27.97	27.9	28	0	0	0	BAHAYA
18:00:02	-0.52	-0.53	-0.52	28.05	28	28.1	0	0	0	BAHAYA
21:10:04	-0.53	-0.53	-0.52	28.1	28.1	28.1	0	0	0	BAHAYA