



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_910111\_01  
**LOKASI** : SUMBER MULYA  
**KECAMATAN** : KURIK  
**KABUPATEN** : MERAUKE  
**PROVINSI** : PAPUA  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-0.2	-0.2	-0.19	55.87	55.7	56.2	0	0	0	SIAGA
01:00:01	-0.2	-0.2	-0.2	55.95	55.7	56.2	0	0	0	SIAGA