



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_02
LOKASI : SUMBER REJEKI
KECAMATAN : KURIK
KABUPATEN : MERAUKE
PROVINSI : PAPUA
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 09 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.06	-0.07	-0.06	92.78	92.7	92.8	2.4	0	1.6	SIAGA
01:00:01	-0.06	-0.06	-0.06	92.8	92.8	92.8	0	0	0	SIAGA