



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01
LOKASI : SUMBER MULYA
KECAMATAN : KURIK
KABUPATEN : MERAUKE
PROVINSI : PAPUA
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 09 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-0.46	-0.47	-0.46	55.5	55.5	55.5	1.4	0	1.4	BAHAYA
01:00:01	-0.46	-0.46	-0.46	55.4	55.4	55.4	0.2	0	0.2	BAHAYA