



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621101_02

LOKASI : DANDANG

KECAMATAN : PANDIH BATU

KABUPATEN : PULANG PISAU

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 24 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:30:04	0.17	0.16	0.17	80.73	80.5	80.9	0	0	0	AMAN
01:00:03	0.17	0.17	0.17	80.8	80.8	80.8	0	0	0	AMAN
02:40:06	0.16	0.16	0.17	80.8	80.8	80.8	0	0	0	AMAN
03:00:05	0.17	0.16	0.17	80.7	80.7	80.7	0	0	0	AMAN
04:50:06	0.17	0.17	0.17	80.7	80.7	80.7	0	0	0	AMAN
05:00:08	0.17	0.16	0.17	80.67	80.6	80.7	0	0	0	AMAN
06:50:09	0.16	0.16	0.16	80.6	80.6	80.6	0	0	0	AMAN
07:00:04	0.16	0.16	0.16	80.6	80.6	80.6	0	0	0	AMAN
08:00:02	0.16	0.16	0.17	80.65	80.6	80.7	0	0	0	AMAN
09:00:04	0.16	0.16	0.17	80.58	80.5	80.6	0	0	0	AMAN
10:40:12	0.16	0.16	0.16	81	81	81	0	0	0	AMAN
11:00:22	0.16	0.16	0.16	80.6	80.6	80.6	0	0	0	AMAN
17:50:17	0.16	0.16	0.16	80.8	80.8	80.8	0	0	0	AMAN
21:50:08	0.16	0.16	0.16	80.7	80.7	80.7	0	0	0	AMAN
22:30:16	0.15	0.15	0.15	80.7	80.7	80.7	0	0	0	AMAN