



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_910111\_02  
**LOKASI** : SUMBER REJEKI  
**KECAMATAN** : KURIK  
**KABUPATEN** : MERAUKE  
**PROVINSI** : PAPUA  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	0.26	0.26	0.26	84.7	84.7	84.7	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.26	0.26	0.26	84.7	84.7	84.7	0	0	0	AMAN