



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01

LOKASI : SUMBER MULYA

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 11 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:03 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | 55.62 | 55.6 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:04 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |