



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140702_04
LOKASI : LABUHAN TANGGA KECIL
KECAMATAN : BANGKO
KABUPATEN : ROKAN HILIR
PROVINSI : RIAU
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-2.29	-2.3	-2.29	1.33	1.2	1.4	0	0	0	BAHAYA
01:00:05	-2.29	-2.3	-2.29	1.37	1.3	1.4	0	0	0	BAHAYA
02:00:05	-2.29	-2.29	-2.29	1.32	1.3	1.4	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-2.29	-2.3	-2.29	1.3	1.3	1.3	0	0	0	BAHAYA
04:00:02	-2.29	-2.3	-2.29	1.3	1.3	1.3	0	0	0	BAHAYA
05:00:02	-2.29	-2.3	-2.29	1.3	1.3	1.3	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-2.29	-2.3	-2.29	1.32	1.3	1.4	0	0	0	BAHAYA
07:10:15	-2.3	-2.3	-2.29	1.3	1.3	1.3	0	0	0	BAHAYA
08:00:05	-2.3	-2.3	-2.29	1.3	1.3	1.3	0	0	0	BAHAYA
09:00:06	-2.3	-2.3	-2.29	1.3	1.1	1.4	0	0	0	BAHAYA
10:00:05	-2.3	-2.3	-2.3	1.32	1.2	1.4	0	0	0	BAHAYA
11:00:01	-2.3	-2.3	-2.3	1.35	1.2	1.4	0	0	0	BAHAYA
12:00:03	-2.3	-2.3	-2.3	1.28	1.1	1.4	0	0	0	BAHAYA
13:00:07	-2.3	-2.3	-2.3	1.45	1.3	1.6	0	0	0	BAHAYA
14:00:00	-2.3	-2.3	-2.3	1.35	1.3	1.4	0	0	0	BAHAYA
15:00:06	-2.3	-2.3	-2.3	1.4	1.2	1.5	0	0	0	BAHAYA
16:00:08	-2.3	-2.3	-2.3	1.58	1.5	1.6	0	0	0	BAHAYA
17:00:05	-2.3	-2.3	-2.3	1.53	1.5	1.6	0	0	0	BAHAYA
18:00:05	-2.29	-2.3	-2.29	1.45	1.4	1.5	0	0	0	BAHAYA
19:00:08	-2.29	-2.3	-2.29	1.4	1.4	1.4	0	0	0	BAHAYA
20:00:01	-2.29	-2.3	-2.29	1.4	1.4	1.4	0	0	0	BAHAYA
21:00:11	-2.3	-2.3	-2.29	1.55	1.3	1.6	0	0	0	BAHAYA
22:00:04	-2.3	-2.3	-2.29	1.6	1.6	1.6	0	0	0	BAHAYA
23:00:04	-2.29	-2.3	-2.29	1.5	1.3	1.6	0	0	0	BAHAYA