



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_627104\_02  
**LOKASI** : TN SEBANGAU 2  
**KECAMATAN** : SABANGAU  
**KABUPATEN** : KOTA PALANGKARAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 13 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	0.66	0.66	0.66	77.8	77.8	77.8	0	0	0	AMAN
04:50:02	0.68	0.68	0.68	78.1	78.1	78.1	0	0	0	AMAN
07:20:01	0.69	0.69	0.69	77.9	77.7	78.1	0	0	0	AMAN
08:00:01	0.69	0.69	0.7	78.03	77.8	78.1	0	0	0	AMAN
11:10:00	0.7	0.7	0.7	77.65	77.5	77.8	0	0	0	AMAN
12:00:03	0.7	0.7	0.7	78.03	77.9	78.2	0	0	0	AMAN
13:40:03	0.7	0.7	0.7	78	78	78	0	0	0	AMAN
18:40:04	0.72	0.72	0.72	77	77	77	0	0	0	AMAN
19:10:00	0.72	0.72	0.73	77	77	77	0.4	0	0.2	AMAN
20:00:03	0.73	0.73	0.73	77	77	77	1	0.2	0.2	AMAN
21:00:01	0.74	0.73	0.74	77	77	77	0.4	0	0.4	AMAN